



RAYLITE GA-4 TENSOACTIVO PARA USO INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS GENERALES

Ingredientes activos : Dodecibencensulfonato de sodio lineal, dispersantes biodegradables y glicoles

Apariencia : Líquido transparente rojizo

PH : 12.5 ± 1

Densidad : 1,022

RAYLITE GA-4 remueve efectivamente aceite, grasa, tinta, cera, hollín, mugre.

Debido a su inhibidor de óxido se puede usar para quitar la grasa y mugre las superficies metálicas.

RAYLITE GA-4 es muy versátil, ya que minimiza el uso de otros limpiadores.

RAYLITE GA-4 es un detergente biodegradable.

APLICACIONES

Se recomienda para remover grasa, aceite, carbón, tintas, colorantes, cera, polvo en superficies de concreto o metal.

Es excelente para la limpieza de paredes, pisos, equipos de precisión, tanques, maquinaria para procesar alimentos, motores, bombas.

Es efectivo su uso en:

- Gasolineras
- Planta industriales
- Fábricas de maquinarias y automóviles
- Garajes y talleres
- Plantas procesadoras de alimentos

DOSIFICACION. Se recomienda una dosificación de 1 litro de **RAYLITE GA-4** en 10 litros de agua

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto directo con la piel.
- Usar elementos normales de protección, durante su manipulación, es decir guantes y gafas.
- Almacenar en condiciones normales con el envase cerrado.

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.