

UNIPREST PX

GENERALIDADES

UNIPREST PX es un polímero en forma de dispersión acuosa estable y de tamaño de partícula uniforme.

CARACTERISTICAS

APARIENCIA : Pasta blanca fluida

SISTEMA EMULSIONANTE : Aniónico

pH : 4 - 5

VISCOSIDAD BROOKFIELD (25°C) : SPDL # 3 3 RPM 18.000 - 22.000 cps

DENSIDAD : 1.05

SÓLIDOS TOTALES : 36 ± 1 %

TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULAS : Menos de 2 micrones

CURADO : Por polimerización al aire, con o sin temperatura, sin control de pH.

ESTABILIDAD MECÁNICA : Excelente

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE : Muy buena

DISPERSIÓN EN AGUA : Total

PROPIEDADES

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.

UNIPREST PX confiere a los tejidos o géneros de punto un fuerte tacto que puede ser modificado mezclándolo con **UNIPREST KS** o **ST** o con suavizantes del tipo **ULTRAGEN**.

Es compatible con otras clases de apresto, sean estos de origen natural, como almidón, dextrina, gelatina, etc. y con productos sintéticos a base de celulosa, alcohol polivinílico y otros. También puede aplicarse como apresto en el acabado de tejidos inarrugables.

UNIPREST PX no presenta riesgos de descomposición por un largo reposo, ni variaciones de viscosidad; sin embargo cuando el baño ha tenido un reposo prolongado, conviene agitarlo debido a que la dispersión de **UNIPREST PX** tiende a sedimentar en algún grado.

APLICACIÓN

UNIPREST PX tiene múltiples formas de aplicación como en foulard, máquinas de engomar, rodillos, barcas, pulverizadores, etc.

La concentración dependerá del tipo de artículo a aprestar, del grado de exprimido y del tacto deseado; sin embargo, como regla general se usan de 10 a 50 g/l de **UNIPREST PX**.

En cuanto a la temperatura de secado, es conveniente que no sea inferior a 65°C.; es necesario considerar que la resistencia al lavado es proporcional a la temperatura del secado.

Nota importante

UNIPREST PX polimeriza el aire, por lo cual es conveniente mantener los envases cerrados para evitar resecamiento de la capa superior. Esta capa ya seca no es posible dispersarla posteriormente.

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.